

Nappe des calcaires de Beauce

situation

au 9 juin 2019

Contexte géologique :

calcaires à l'affleurement

calcaires sous recouvrement

Tendance :

hausse

stabilité

baisse

Taux de remplissage :

Très élevé

Elevé

Décennal humide

Quinquennal humide

Normal

Quinquennal sec

Décennal sec

