

Nappe des calcaires de Beauce

situation au 11 février 2018



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

CENTRE-VAL DE LOIRE

Contexte géologique :

calcaires à l'affleurement

calcaires sous recouvrement

Tendance :

hausse

stabilité

baisse

Taux de remplissage :

Très élevé

Élevé

Décennal humide

Quinquennal humide

Normal

Quinquennal sec

Décennal sec

