

# Nappe des calcaires de Beauce

## situation au 16 août 2020



DIRECTION RÉGIONALE  
DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AMÉNAGEMENT  
ET DU LOGEMENT  
CENTRE-VAL DE LOIRE

**Contexte géologique :**

- calcaires à l'affleurement
- calcaires sous recouvrement


**Tendance :**

- hausse
- stabilité
- baisse

**Taux de remplissage :**

Très élevé	
Élevé	
Normal à élevé	
Normal à faible	
Faible	
Très faible	

Décennal humide  
Quinquennal humide  
Normal  
Quinquennal sec  
Décennal sec



Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.  
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2019.  
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédant l'analyse.