

# Nappe du cénomanien situation au 21 avril 2019



DIRECTION RÉGIONALE  
DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AMÉNAGEMENT  
ET DU LOGEMENT  
CENTRE-VAL DE LOIRE

**Contexte hydrogéologique :**


- nappe libre
- nappe captive sous recouvrement

**Tendance :**

- ▲ hausse
- stabilité
- ▼ baisse

**Taux de remplissage :**

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| Décennal humide    | ■ | Très élevé      |
| Quinquennal humide | ■ | Élevé           |
| Normal             | ■ | Normal à élevé  |
| Quinquennal sec    | ■ | Normal à faible |
| Décennal sec       | ■ | Faible          |
|                    | ■ | Très faible     |



Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.  
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2015.  
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédant l'analyse.