



DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
CENTRE-VAL DE LOIRE

Département du Loiret

situation des nappes au 28 octobre 2018

Tendance :

- ▲ hausse
- stabilité
- ▼ baisse

Taux de remplissage :

Très élevé
Elevé
Normal à élevé
Normal à faible
Faible
Très faible

Décennal humide
Quinquennal humide
Normal
Quinquennal sec
Décennal sec

Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible. Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2015. La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédent l'analyse.