Système d'Information des Évolutions du Lit
Carte de morphologie fluviale

Le Veurdre, Beauregard

Le lit de l'Allier en 2000
Feuille : Al093





Echelle 1/10 000

0 50 100 200 300 400 500 m

Données extraites de la carte de végétation et de la mosaïque aérienne de juillet 2000 et complétée sur le terrain de novembre 2003 à février 2004 par le groupement SCOT / RIVE.
Cartographie effectuée par la DIREN Centre selon la typologie de morphologie fluviale.
Projection française Lambert II Etendu
Source : Service de Bassin Loire-Bretagne - DIREN Centre
5 av Buffon B.P. 6407 45064 ORLEANS CEDEX 2

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

©DIREN Centre-2003. Toute reproduction ou adaptation interdite
ISBN : 2-11-094553-2

Unités Hydromorphologiques

- chenal d'étiage du bras principal
- chenal d'étiage du bras secondaire
- boire
- rivière et canal
- étang, mare
- grève ou banc de sable
- bras mort
- terrasse alluviale récente
- terrasse alluviale ancienne

Seuils

- seuil alluvionnaire

Berges

- berge naturelle érodée
- berge naturelle
- berge protégée
- berge peu marquée

Couverture végétale

- végétations aquatiques et semi-aquatiques
- végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur
- végétations herbacées, landes et friches à l'écart du lit mineur
- forêt alluviale
- autres forêts et boisements
- cultures
- espaces anthropiques

Voies de communication

- autoroute
- nationale
- départementale
- route secondaire
- chemin
- chemin de fer
- pont canal
- route en construction

Ce secteur est situé entre Paraize et Bas-de-Riousse.

On observe sur ce secteur une partie plus méandriforme avec un méandre bien formé face au Lieu Dit Beauregard. Des érosions de berge sont visibles sur ce secteur et ont très certainement pour origine ce léger changement géomorphologique.
Cette timide reprise d'activité latérale du lit explique certainement les quelques protections de berge amont et aval que l'on peut noter sur le site.
On note un bras mort au droit du méandre qui n'est plus guère caractérisable que par une dépression forte des terrasses alluviales récentes.